




Viene visualizzato il messaggio "Svuotamento Fallito" o "Autozero Fallito"

PROBLEMA:

Prima di avviare la fase di recupero del refrigerante, la **Konfort VAS 581 003** visualizza uno dei seguenti messaggi:



SOLUZIONE:

- Assicurarsi che il **bicchiere portafiltri trasparente** ubicato sul fianco dell'attrezzatura sia avvitato correttamente:



Qualora il problema dovesse persistere, contattare il vostro **Centro di Assistenza TEXA**.