


TEXA

# Błąd podczas „Przedmuchiwanie Identyfikatora” lub „Autozerowanie”

## PROBLEM:

Przed rozpoczęciem fazy odzysku **Konfort VAS 581 003** wyświetla jeden z komunikatów:



## ROZWIĄZANIE:

- Upewnić się, że **pokrywa filtra identyfikatora** czynnika jest właściwie zamontowana i dokręcona:



Jeśli problem pozostaje nierozwiązany prosimy o kontakt z **działem obsługi użytkownika TEXA**.