




Появляется сообщение “Опустошение не удалось” или “Самокалибровка не удалась”

ПРОБЛЕМА:

Перед фазой откачки хладагента на **Konfort VAS 581 003** появляется следующее сообщение:



РЕШЕНИЕ:

- Проверьте чтобы **прозрачная крышка фильтра**, которая находится сбоку установки, была хорошо прикручена:



Если проблема не решится, обратитесь в Ваш **Сервисный центр TEXA**.