



Au cours de l'injection d'huile/UV, l'appareil affiche "Erreur Injection Huile"

PROBLEME:

Au cours de la phase d'injection d'huile ou de l'additif UV, Konfort VAS 581 003 affiche le message suivant:



SOLUTION:

- Vérifier que une quantité suffisant d'huile et/ou d'additif été introduit par le **bouchon supérieur noir** de la bouteille PAG/POE ou UV :



- Vérifier que le **bouchon supérieur noir** de la bouteille PAG/POE ou UV été fermée hermétiquement:



- Vérifier que la **membrane déformable** dans la bouteille PAG/POE ou UV n'est pas perforé ou endommagé :



Si le problème persiste, contacter votre **Centre d'Assistance TEXA**.