



Durante l'iniezione olio/UV appare il messaggio "Errore Iniezione Olio"

PROBLEMA:

Durante la fase di iniezione dell'olio o dell'additivo UV, la **Konfort VAS 581 003** visualizza il seguente messaggio:



SOLUZIONE:

- Assicurarsi che, dal **tappo nero superiore** del flacone PAG/POE o UV sia stato introdotto un quantitativo sufficiente di olio e/o di additivo:



- Assicurarsi che il **tappo nero superiore** del flacone PAG/POE o UV sia stato chiuso ermeticamente:



- Verificare che la **membrana deformabile** interna al flacone PAG/POE o UV non sia bucata o danneggiata:



Qualora il problema dovesse persistere, contattare il vostro **Centro di Assistenza TEXA**.