


TEXA

Se muestra el mensaje “Error en le vacío” o “Error Autocero”

PROBLEMA:

Antes de iniciar la fase de recuperación del refrigerante, la **Konfort VAS 581 003** muestra uno de los siguientes mensajes:



SOLUCIÓN:

- Asegurarse de que el **visor transparente portafiltro** situado en el lateral del equipo esté correctamente apretado:



Si el problema persiste, póngase en contacto con su **Centro de Asistencia TEXA**.